Schmiermittel

Der Betrag der Reibungskraft kann durch den Einsatz von Schmiermitteln (z.B. Öl) deutlich verkleinert werden. Der Schmiermittelfilm trennt die beiden Oberflächen. Dadurch können sich ihre Unebenheiten nicht mehr so stark ineinander verhaken.